

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание детской школы искусств

1.2. Адрес объекта: 456796, Челябинская область, город Озерск, п. Новогорный, ул. Школьная, дом 10.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание да этажей - 1, 300,8 кв. м

- часть здания нет этажей (или на нет этаже), нет кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 3284 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1953, последнего капитального ремонта 2006 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Озерского городского округа «Детская школа искусств»; МБОУ ДОД «ДШИ».

(полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 456796, Челябинская область, город Озерск, п. Новогорный, ул. Школьная, дом 10.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальное.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры администрации Озерского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 456780, город Озерск, ул. Комсомольская, дом 9. Тел/факс 8(35130)2-34-38

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в

т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды не обслуживаются.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 35 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): нет.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 7-10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые 4; регулируемые нет, со звуковой сигнализацией, таймером нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть (описать): бордюры при въезде на тротуар

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом

[СП 35-101-2001](#)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны без реконструкции здания - организация альтернативной формы обслуживания (на дому).
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны без реконструкции здания - организация альтернативной формы обслуживания (на дому).
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны без реконструкции здания - организация альтернативной формы обслуживания (на дому).
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Частично-текущий ремонт. По большинству позиций- технические решения невозможны без реконструкции здания - организация альтернативной формы обслуживания (на дому).

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Директор  Каменская Елена Юрьевна,
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

1. **I. Результаты обследования:**
2. **1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»**Челябинская область, г. Озерск пос. Новогорный, ул. Школьная, д. 10**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	-	-	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны				(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к учреждению	ДП-В		1	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

1. **I. Результаты обследования:**
2. **2. Входа (входов) в здание**

МБОУДОД «Детская школа искусств»**Челябинская область, г. Озерск пос. Новогорный, ул. Школьная, д. 10**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	2	3 ступени по 15 см	К, О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	нет замечаний	-	-	
2.4.	Дверь (входная)	есть	3	3	отсутствуют фиксаторы	К, О	текущий ремонт	
2.5.	Тамбур	есть	4	4	перепад высоты 7см	К, О, С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

Запасной вход справа								
2.6.	Лестница (наружная)	есть	5	5	2 ступени -17 см	К, О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
2.7.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	
2.8.	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	6	-	К, О, С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
2.9.	Дверь (входная)	есть			Ширина проема 82см	К, О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
2.10.	Тамбур	нет						
2.11.	Площадка перед внутренней лестницей	-						
2.12.	Лестница (внутренняя)	-						
2.13.	Пандус (внутренний)	-						
Запасной вход слева								
2.14.	Лестница (наружная)	есть	7	7	5ступеней по 14см	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
2.15.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	
2.16.	Входная площадка (перед дверью)	есть	8	8		К, О, С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

2.17.	Дверь (входная)	есть	9	9	ширина двери 82см	К, О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
2.18.	Тамбур	нет						
2.19.	Площадка перед внутренней лестницей	нет	-	-	-	-	-	
2.20.	Лестница (внутренняя)	нет	-	-	-	-	-	
2.21.	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	-	-	
2.22.	Общие требования к зоне	-	-	-	Отсутствуют пандусы, не соответствуют размерам ширина дверных проемов и входных площадок (перед дверьми запасных входов)	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДУ	1,2,3,4	2,3,4	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход справа	ДУ	5,6	5,6	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход слева	ДУ	7,8,9	78,9	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как условно доступно..Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

1. **I. Результаты обследования:**
2. **3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»

Челябинская область, г. Озерск пос. Новогорный, ул. Школьная, д. 10

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	10	10	Высота порожка более 0,025 см	О, К, С	Технические решения невозможны	-
Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
Дверь	есть	-	-	Высота порожка более 0,025 см Ширина проема 82 см	О, К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
Пути эвакуации (лестница внутри)	есть	11,12	10	не соответствует ширина проема	К	технические решения невозможны –	-

здания), (в т.ч. зоны безопасности)				меньше 1,35 = 1,10		организация альтернативной формы обслуживания	
ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	К, О, С,	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К, О, С)	10.11.12	10,11,12	организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания**

1. **I. Результаты обследования:**
2. **4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»

Челябинская область, г. Озерск пос. Новогорный, ул. Школьная, д. 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20	13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20	Высота порога более 0,025 м, ширина входной двери менее 90 см	К, О, С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	21,22	21,22	Высота порога более 0,025 м, ширина входной двери менее 90 см	К, О, С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального	нет	-	-	-	-	-	-

	обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Высота порога более 0,025 м, ширина входной двери менее 90 см	К, О, С	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ (К, О, С)	13-22	13-22	организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

1. I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

1. I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _

I. Результаты обследования:

1. 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»**Челябинская область, г. Озерск пос. Новогорный, ул. Школьная, д. 10**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	23,24	23,24	Высота порога более 0,025 м, ширина входной двери менее 90 см	К, С, О	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	25	25	Высота порога более 0,025 м, ширина входной двери менее 90 см	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Высота порога более 0,025 м, ширина входной двери менее 90 см	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ (К, О, С)	23,24.25	23,24, 25	организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению. **технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от _____ 201_г.

1. **I. Результаты обследования:**
2. **6. Системы информации на объекте**

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»**Челябинская область, г. Озерск пос. Новогорный, ул. Школьная, д. 10**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть		26	-	С	-	-
6.2.	Акустические средства	есть		27		Г	-	-
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-		С	Приобрести тактильные средства	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Приобрести тактильные средства	-	-	-

1. **II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте МБОУ ДОД «ДШИ»	ДУ		26,27	Приобрести тактильные средства в местах движения и получения

				услуги
--	--	--	--	--------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Приобрести тактильные средства в местах движения и получения услуги**